

081402

TANGEN FORT

Kassasjonsprotokoll

Protokoll

for kassasjon av bygninger og anlegg

**Den 14.04.1997 ble kassasjonsforretningen holdt på
Tangen Fort, Bamle kommune, kodenr.: 081402**

Over følgende bygninger/anlegg:

Inv.nr. 1001	Benevnelse: Kommandoplass
Inv.nr. 1002	Benevnelse: Kanon I
Inv.nr. 1003	Benevnelse: Forlegn. bunker
Inv.nr. 1004	Benevnelse: Kanon II
Inv.nr. 1005	Benevnelse: Kanon III
Inv.nr. 1006	Benevnelse: Sanitetsbunker
Inv.nr. 1007	Benevnelse: Bunker st.pl.
Inv.nr. 1008	Benevnelse: Bunker
Inv.nr. 1009	Benevnelse: Ammo-bunker
Inv.nr. 1010	Benevnelse: Oljebunker
Inv.nr. 1011	Benevnelse: Bunker
Inv.nr. 1012	Benevnelse: Ammo-bunker
Inv.nr. 1013	Benevnelse: Bunker
Inv.nr. 1014	Benevnelse: Ammo-bunker
Inv.nr. 1015	Benevnelse: Ammo-bunker
Inv.nr. 1016	Benevnelse: Ammo-bunker
Inv.nr. 1017	Benevnelse: Ammo-bunker
Inv.nr. 1018	Benevnelse: Ammo-bunker
Inv.nr. 1019	Benevnelse: Laderom
Inv.nr. 1020	Benevnelse: Bunker
Inv.nr. 1021	Benevnelse: Bunker
Inv.nr. 1022	Benevnelse: Ammo-bunker
Inv.nr. 1023	Benevnelse: Ammo-bunker
Inv.nr. 1024	Benevnelse: Ammo-bunker
Inv.nr. 1025	Benevnelse: Bunker
Inv.nr. 1026	Benevnelse: Løpegraver
Inv.nr. 1027	Benevnelse: Stilling LV
Inv.nr. 1028	Benevnelse: Stilling LV
Inv.nr. 1029	Benevnelse: Standplass 12,7 mm
Inv.nr. 1030	Benevnelse: Standplass 12,7 mm
Inv.nr. 1031	Benevnelse: Lyskasterstilling
Inv.nr. 1032	Benevnelse: Lyskaster
Inv.nr. 1033	Benevnelse: Tropps KO-HV
Inv.nr. 0001	Benevnelse: Vakthytte
Inv.nr. 0002	Benevnelse: Oppsynsm.bolig

Inv.nr. 0003	Benevnelse: Depot mob.
Inv.nr. 0006	Benevnelse: Mob. depot
Inv.nr. 0007	Benevnelse: Vaktbrakke
Inv.nr. 0008	Benevnelse: Telefonsentral
Inv.nr. 0010	Benevnelse: Garasje
Inv.nr. 0011	Benevnelse: Kjøkken/spisesal
Inv.nr. 0013	Benevnelse: Lagerskur
Inv.nr. 0016	Benevnelse: Våpenbunker
Inv.nr. 0018	Benevnelse: Ammobunker IIV
Inv.nr. 0019	Benevnelse: Tunnel
Inv.nr. 0020	Benevnelse: Trafo
Inv.nr. 0022	Benevnelse: Garasje
Inv.nr. 0023	Benevnelse: Garasje
Inv.nr. 0024	Benevnelse: Latrine
Inv.nr. 0025	Benevnelse: Kjeller
Inv.nr. 0500	Benevnelse: Flaggstang
Inv.nr. 0501	Benevnelse: Sterkstrøm
Inv.nr. 0551	Benevnelse: Svakstrøm
Inv.nr. 0601	Benevnelse: Vannledninger
Inv.nr. 0602	Benevnelse: Basseng
Inv.nr. 0651	Benevnelse: Kloakk
Inv.nr. 0751	Benevnelse: Veier
Inv.nr. 0752	Benevnelse: Vindebru
Inv.nr. 0951	Benevnelse: Gjerde
	Benevnelse: Vedlegg 60 utgår

Totalt registrerte inventarnummer: 59

Totalt registrerte vedlegg: 60

II Følgende deltok i forretningen:

Fra ØSD Logistikkavdelingen	: Kommandørkaptein Carl Eskild Billington
Fra FBTØ - OSL	: Overing. Dag Arne Johansen
Fra FBTØ - OSL	: Ob.It/sjef D/V Per Kulstad

III Disse dokumenter ble lagt frem:

Inventarbeskrivelser med tegninger i målestokk 1:200 (vedlagt).

IV Nærmere opplysninger om byggverket, kassasjonsmåten m.v.

For hvert enkelt inventarnummer er det som vedlegg til protokollen oppgitt nedenstående opplysninger:

- 1) byggeår, konstruksjon, størrelse, evt. spesielle innretninger og utstyr m.v. (nagelfast), (eventuelt vedlegges kopi av inventarbeskrivesesblad),
- 2) omtrentlige byggekostnader eller anslagsvis verdi samt større påkostninger,
- 3) hva byggverket nyttes til,
- 4) tilstand
- 5) årsak til kassasjonen,
- 6) når det kan frigis av brukeren og om det kreves erstatning i form av nybygg e.l.,
- 7) hva som foreslås gjort med byggverket samt spesielle innretninger og utstyr (nagelfast),
- 8) om annen militær avdeling/institusjon er interessert i overtakelse,
- 9) andre opplysninger.

I tillegg er vedlagt fotodokumentasjon av de fleste inv.nr..

P. Kulstad
Ob.It/sjef D/V ktr.

C. E. Billington
Kommandørkaptein

D. A. Johansen
Overingeniør

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1001 Kommandoplass

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 9,20 x 4,90 m.

Delvis nedsprengt i fjell og oppført i betong i 2 etasjer.

Støpt gulv. Fronten på 1. etasje er halvsirkelformet og har en 30 cm høy siktespalte.

Ståldør foran inngangen. Overdekket løpegrav mellom KO - plass og telefonsentral.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1002 Kanon I

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget
Størrelse: Måler 6,0 m fra vegg til vegg innvendig (8-kantet).
Øvrige dimensjoner som vist på tegning.

Innsprengt i fjell og i sing helhet oppført i betong.
Kanonen har paddeskjold.
Godkjent ståldør foran inngangen til kanon.
Tredør foran inngang til gangen.
- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1003 Forlegningsbunker

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 8 - kantet og måler 6,0 m. fra vegg til vegg.
Takhøyden er 1,80 m.

Innsprengt i fjell og i sin helhet oppført i betong.

Tidligere kanonstandplass. Kanonen er fjernet og tak er lagt av Siporex byggeplank.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslås sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1004 Kanon II

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget
Størrelse: 10,5 cm. kanon i kassemat.
Dimensjonert som tegning viser.

Innsprengt i fjell og utforet i armert betong.
Ståldører foran inngangene. Ståldør inn til kanon er to-delt.
Inn til rommene er det ståldører (A-60).
- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1005 Kanon III

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget
Størrelse: 10,5 cm kanon i kassemat.
Dimensjonert som tegning viser.

Innsprengt i fjell og utforet i armert betong.
Ståldører foran inngangene.
- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1006 Sanitetsbunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: Hall A: 5,70 x 3,30 m. Takhøyde: ca. 3,50 m.
I den ene veggen er utsprengt og støpt et vannbasseng som rommer ca. 50 m³.

Hall B: 23.70x4.50m. Takhøyde: ca 2.80m

Hall C: 12.00x4.40m. Takhøyde: ca 2.80m.

Tunnelen som er utsprengt i fjell er ikke utforet, men har støpt gulv.
Hovedtunnelen har to haller, A og B, som er forbundet med en 11,00 m. lang og 1,50 m. bred gang. En 1,20 m. bred sidegang fører til en lavereliggende hall C.

Hall C: Innvendig saltak tekket med aluminiumsplater.
Innvendige vegger er sprøytet med betong.
Ombygget til sanitetsbunker.

Anlegget har 3 innganger.
2 godkjente ståldører foran inngang. Tredør foran ytre inngang.
- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Hall C er i god stand, hall A og B er fuktige og i dårlig stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1007 Lyskasterst.plass og bunker

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse:	Aggregatrom :	7,45 x 3,45 (innvendig målt).
	Vegghøyde :	2,25 m. Største takhøyde: 3,25 m.
	Lyskasterrom:	5,80 x 3,40 m.
	Takhøyde :	3,00 m.

Lyskasterstandplass av betong.

Aggregat er oppført i betong og forblendet med teglstein.

Støpt gulv og støpt buet tak.

Overdekket med stein og jord.

Lyskasterrommet har støpte vegger og gulv.

Taket er av treverk, taktro av bord, teknet med papp.

Lyskasterrommet har en tofløyet tredør ut mot standplassen.

Fra lyskasterrommet fører en skinnegang ut til lyskasterstandplass.

Sporvidde: 1,35 m.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1008 Bunker

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 1 rom måler innvendig: 2,10 x 1,40 m.
Buet tak med største takhøyde: 1,90 m.
Høyde på langvegg: 1,70 m.

Det andre rommet måler: 1,00 x 1,00 m.
Flatt tak med takhøyde : 1,00 m.

Bunkeren er i sin helhet oppført i betong og er overdekket med stein og jord.
En overbygget gang fører til bunkeren. Tredører foran inngangene.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1009 Ammo-bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse : 4,30 x 3,35 m.

Største takhøyde: 2,20 m.

Høyde langvegg : 1,70 m.

I sin helhet oppført i betong.

Buet tak av korrugerte stålplater. Ståldør foran inngangen.

Bunkeren er overdekket med stein og jord.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1010 Oljebunker

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 2,90 x 1,75 m. (innvendig målt).

Takhøyde: 2,00 m.

I sin helhet oppført i betong.

Ståldør foran inngangen.

Bunkeren er overdekket med jord og stein.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1011 Bunker

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 2,00 x 1,65 m. (innvendig målt).

Forgang: 2,90 x 0,90 m. (innvendig målt).

Takhøyde: 2,00 m.

I sin helhet oppført i betong.

Overdekket med stein og jord.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1012 Ammo-bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 2,10 x 1,40 m. (innvendig målt).

Takhøyde: 2,00 m.

I sin helhet oppført i betong.

Godkjent ståldør foran inngangen.

Overdekket med stein og jord.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.

- 3) Bygningen er ikke i bruk.

- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

- 8) Anses uaktuelt.

- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1013 Ammo-bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Ammunisjonsrommet: 2,15 x 1,65 m. (innvendig målt).
Forgang : 1,30 x 2,15 m. (innvendig målt).
Takhøyde : 1,65 m.

I sin helhet oppført i betong.
Overdekket med stein og jord.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1014 Ammo-bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 3,20 x 2,50 m. (innvendig målt).

Forgang: 0,95 x 2,50 m. (innvendig målt).

Største takhøyde: 2,20 m.

Høyde langvegg: 1,90 m.

Innsprengt i fjell og utforet med betong.

Bunkeren har buet tak innvendig. Godkjent ståldør foran inngangen.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1015 Ammo-bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 5,05 x 2,20 m. (innvendig målt).

Største takhøyde: 2,70 m.

Høyde langvegg: 2,50 m.

Innsprengt i fjell og utforet med betong.

Bunkeren har buet tak.

Ståldør foran inngangen.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1016 Ammo-buner

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 4,90 x 2,00 m. (innvendig målt).
Største takhøyde: 2,25 m
Forgang: 1,00 x 5,00 m. (innvendig målt).
Takhøyde: 2,00 m.

Innsprengt i fjell og utforet med betong.
Ammunisjonsrommet har buet tak.
Ståldør foran inngangen.
Overdekket med stein.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1017 Ammo-bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Ammunisjonsrommet: 2,15 x 1,65 m. (innvendig målt).
Forgang: 1,30 x 2,15 m. (innvendig målt).
Takhøyde: 1,65 m.

I sin helhet oppført i betong.
Tredører foran inngangene.
Overdekket med stein og jord.
- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1018 Ammo-bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Ammunisjonsrommet: 2,15 x 1,65 m. (innvendig målt).
Forgang: 2,15 x 1,30 m. (innvendig målt).
Takhøyde: 1,65 m.

I sin helhet oppført i betong.
Tredører foran inngangene.
Overdekket med stein og jord.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslås sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1019 Laderom

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 3,10 x 1,00 m. og 2,00 x 1,80 m (begge er innvendig målt).
Takhøyde: 2,00 m.

Innsprengt i fjell og utforet med betong.
Ståldør foran inngangen.
Bunkeren er overdekket med stein i sement.

- 2) Byggkostnad: ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1020 Bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 10,00 x 2,65 m. (innvendig målt).

Takhøyde: 2,20 m.

Innsprengt i fjell og utforet med betong.

Ståldører foran inngangene. Tak overdekket med nytt støpt dekke.

Bunkeren er overdekket med stein.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.

- 3) Bygningen er ikke i bruk.

- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

- 8) Anses uaktuelt.

- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1021 Bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 3,80 x 2,30 m. (innvendig målt).

Største takhøyde: 2,40 m.

Høyde langvegg: 2,00 m.

Delvis nedsprenget i fjell og i sin helhet oppført i betong.

Bunkeren har buet tak. To døråpninger hvorav en er gjenmurt og en har tredør. Bunkeren har tregulv.

Overdekket med stein.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.

- 3) Bygningen er ikke i bruk.

- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

- 7) Bygningen foreslås sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

- 8) Anses uaktuelt.

- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1022 Ammo-bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 6,00 x 3,00 m. (innvendig målt).

Takhøyde: 2,10 m.

Delvis nedsprengt i fjell og i sin helhet oppført i betong.

Ståldør foran inngangen.

Nedgang til bunker er overstøpt med betong.

Bunkeren er overdekket med jord og stein.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1023 Ammo-bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 4,80 x 2,20 m. (innvendig målt)

Takhøyde: 2,20 m.

Delvis innsprengt i fjell og i sin helhet oppført i betong.

Ståldør foran inngangen.

Bunkeren er overdekket med stein og jord.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.

- 3) Bygningen er ikke i bruk.

- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

- 8) Anses uaktuelt.

- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1024 Ammo-bunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget
- Ammunisjonsrommet: 4,80 x 2,20 m. (innvendig målt)
Takhøyde: 2,20 m.
Ytterste rom: ca. 4,50 x 4,50 m. (innvendig målt).

Bunkeren er inngravet i bakken og er i sin helhet oppført i betong.
Det ytterste rommet er ikke innredet og har kultgulv.
Rommet har Leca-vegg i fronten med tredør foran inngangen.
Ammunisjonsrommet har ståldør foran inngangen.
Bunkeren er overdekket med stein.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1025 Bunker

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 5,50 x 3,00 m. (innvendig målt).

Forgang: 0,90 x 3,00 m. (innvendig målt).

Største takhøyde: 2,40 m.

Høyde langvegg: 2,00 m.

Delvis nedsprent i fjell og i sin helhet oppført i betong.
Bunkeren har buet tak og er overdekket med stein i sement.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1026 Løpegraver

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget
Lengde: ca. 400 m.
Løpegraver og forbindelsesganger.
- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar/dårlig bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1027 Luftvernstilling

- 1) Byggeår: Ukjent.
Støpt platting for 40 mm Bofors.
- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1028 Luftvernstilling

- 1) Byggeår: Ukjent.
Støpt platting for 40 mm Bofors.
- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1029 Standplass for 12,7 mm mitr.

- 1) Byggeår: Ukjent.

Største utvendige mål: 4,00 m. (8-kantet).
Brystvernøyde: 0,80 m.

Stillingen er i sin helhet oppført i armert betong.

Stillingen er 8-kantet og har 2 stk. ammunisjonsrom og 1 stk. rom for lavett og telefon.

I stillingen står også 1 stk. stativ for montering av 12,7 mm mitraljøse.
I bunnen av stillingen er det montert et sluk for drenering.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslås sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1030 Standplass for 12,7 mm mitr.

- 1) Byggeår: Ukjent.

Største utvendige mål: 4,00 m. (8-kantet).

Brystvernøyde: 0,80 m.

Stillingen er i sin helhet oppført i armert betong.

Stillingen er 8-kantet og har 2 stk. ammunisjonsrom og 1 stk. rom for lavett og telefon.

I stillingen står også 1 stk. stativ for montering av 12,7 mm mitraljøse.

I bunnen av stillingen er det montert et sluk for drenering.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.

- 3) Bygningen er ikke i bruk.

- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

- 8) Anses uaktuelt.

- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1031 Lyskasterstilling

1) Byggeår: Ukjent.

Størrelse: 2,62 x 2,10 m.

Luker: 1,10 x 1,00 m. (4 stk.).

Stillingen er i sin helhet oppført i armert betong.

Valmet tak av armert betong.

Stillingen har 4 stk. nedfellbare luker.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1032 Lyskaster/kystmeldestasjon

1) Byggeår: Ukjent.

Størrelse: 2,62 x 2,10 m.

Luker: 1,10 x 1,00 m. (4 stk.).

Stillingen er i sin helhet oppført i armert betong.

Valmet tak av armert betong.

Stillingen har 4 stk. nedfellbare luker.

Stillingen fungerer også som kystmeldestasjon.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 1033 Tropps - KO HV

1) Byggeår: Ukjent.

Størrelse: 2,30 x 4,00 m. (innvendig målt).

Største takhøyde: 2,50 m.

Høyde langvegg: 2,00 m.

Bunkeren er i sin helhet oppført i betong.

Buet tak med støpt hvelving over korrugerte stålplater.

Ståldør foran inngangen.

Bunkeren er overdekket med stein.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslås sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0001 Vakthytte

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 1,57 x 1,57 m.

Gesimshøyder: 2,30 m. og 2,0 m.

Oppført av utvendig bindingsverk, innv. platekledd på støpt såle.
Pulttak tekket med papp.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes revet/ ev. sikret og overført til Bamle kommune.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0002 Oppsynsmannsbolig

- 1) Byggeår: 1986.

Størrelse: 14,40 x 8,40 m.
Takhøyde: 2,40 m.

Underbygning: Støpt plate på mark.
Vegger: Ut- og innvendig panelt bindingsverk m/15 cm. isolasjon.
Tak: Valmet tak tekket med betong takstein. 20 cm. isolasjon i himling.
Vinduer: 2 lags isolerglass.
- 2) Byggekostnad: Ca. kr. 600 000.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret og overført til Bamle kommune.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0003 Mob.depot

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 10,18 x 8,17 m.
Gesimshøyde: 3,30 m.

Underbygning: Støpt grunnmur uten kjeller, støpt gulv.
Gulv i tidl. badstue og dusjrom er flislagte.
Vegger og tak: Ut- og innvendig panelt bindingsverk.
Innvendig ildfaste plater i vegger og tak.
Saltak tekket med eternit.
- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i dårlig bygningsteknisk stand, og kassert i 1992
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes revet/ ev sikret og overført til Bamle kommune.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0006 Vaktbrakke

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 7,50 x 5,10 m.

Gesimshøyde: 2,82 m. 1 etg.

Bygningen er oppført på støpte pillarer.

Vegger: Ut- og innvendig panelt bindingsverk.

Utvendig kledd med tømmermanns-kledning.

Himling: Agnes takess-plater.

Tak: Valmet tak tekket med betongtakstein.

Dør: Brannør, teakør med aluminiumskjerne, foran inngang.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.

- 3) Bygningen er ikke i bruk.

- 4) Bygningen er i brukbar/dårlig bygningsteknisk stand.

- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

- 7) Bygningen foreslås revet/ ev. sikret og overført til Bamle kommune.

- 8) Anses uaktuelt.

- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0007 Latrine

1) Byggeår: 1983.

Størrelse: 2,30 x 1,24 m.

Gesimshøyder: 2,30 og 2,00 m.

Oppført av utvendig panelt bindingsverk på plate av betong.
(gammelt fundament). Pulttak tekket med papp.

2) Byggekostnad: Ca. kr. 1 000.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Gammel latrine foreslås revet. Ny latrine foreslås sikret og overført til Bamle kommune.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0008 Telefonsentral

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Netto gulvflate av telefonsentral og radiatorom: ca 15m².

Takhøyde: 2,05 m.

Dimensjoner forøvrig som tegninger viser.

Inngår i invnr. 1001 KO-plass.

Nedsprengt i fjell og i sin helhet oppført i betong.

Overdekket med stein.

Telefonsentral og radiatorom er innvendig panelt.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0010 Flyttbar garasje

1) Byggeår: 1960.

Størrelse: 5,50 x 2,70 m.

Gesimshøyde: 1,90 m.

Standard aluminiumsgarasje på støpt platting.

2) Byggekostnad: Ca. kr. 4 000.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er kassert i 1992

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes revet/ev. sikret og overført til Bamle kommune.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0011 Kjøkken og spisesal

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 25,20 x 11,0 m. + vinkelbygg: 9,00 x 3,55 m.
Gesimshøyde: 3,30 m.

Underbygning: Støpt grunnmur og gulv. Gulvet er delvis flislagt.
Kjeller: Det er kjeller under nordre del av bygningen.
Vegger: Ut- og innvendig panelt stenderverk. Utv. kledd med A-plater.
Tak: Valmet tak tekket med korrugerte stålplater.
Kjeller: Det er forlegning for 36 mann samt lager i kjeller.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0013 Lagerskur

1) Byggeår: 1957

Størrelse: 4,80 x 2,80 m.

Gesimshøyder: 2,70 og 2,08 m.

Oppført av reisverk kledd med bølgeblikk på støpt grunnmur og gulv.
Pulttak tekket med bølgeblikk.

2) Byggekostnad: Ca. kr. 2 000.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er øremerket for kassasjon i 1992

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes revet/ev. sikret og overført til Bamle kommune.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0016 Våpenbunker

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Innvendig mål: 6,50 x 4,90 m.

Ganger: 3,20 x 1,60 m. og 3,25 x 1,20 m.

Største takhøyde: 2,35 m.

Netto gulvflate: 32 m² (rommene).

Delvis innsprengt i fjell og delvis oppført i betong.

Innvendig kledd med Ytongblokker og staver.

Betonggulv. Godkjent ståldør foran inngangen.

Overdekket med stein i sement.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.

- 3) Bygningen er ikke i bruk.

- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

- 7) Bygningen foreslås sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

- 8) Anses uaktuelt.

- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0018 Ammo-bunker HV

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Dimensjoner som tegningen viser.

Netto gulvflate av rommene: ca. 24m².

En ca. 6 m lang gang går til vannkum.

Innsprengt i fjell og oppført i betong og delvis teglstein.

Godkjent ståldør foran inngang.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0019 Tunnel

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Adkomsttunnel: 15,00 x 2,50 m.

Utsprengt for magasin: 10,0 x 5,0 m.

Takhøyde: 3,0 m.

Tunnelen er råsprengt og er halvfylt med utsprengt masse.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i dårlig bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0020 Trafo

1) Byggeår: 1947.

Størrelse: 2,90 x 2,0 m. innvendig målt.

Største takhøyde: 2,30 m.

Netto gulvflate: ca. 6 m²

Delvis innsprengt i fjell og i sin helhet oppført i betong.

Buet tak. Overdekket med stein.

Ståldør foran inngangen.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0022 Flyttbar garasje

1) Byggeår: 1960

Størrelse: 5,50 x 2,70 m.

Gesimshøyde: 1,90 m.

Standard aluminiumsgarasje på støpt platting.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er kassert i 1992

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes revet/ev. sikret og overført til Bamle kommune.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0023 Flyttbar garasje

- 1) Byggeår: 1960

Størrelse: 5,50 x 2,70 m.
Gesimshøyde: 1,90 m.

Standard aluminiumsgarasje på støpt platting.
- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er kassert i 1992.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes revet/ ev. sikret og overført til Bamle kommune.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0024 Latrine

1) Byggeår: Ukjent.

Størrelse: 6,25 x 2,20 m.

Gesimshøyder: 2,45 og 2,10 m.

Oppført av utvendig panelt bindingsverk på støpt grunnmur.
Pulttak tekket med papp.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er kassert i 1992.

5) I henhold til Forsvarssjefens utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslås revet.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0025 Kjeller

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 7,20 x 4,20 m. (innvendig målt).

Takhøyde: 1,90 m.

I sin helhet oppført i betong.

Vestre del av kjelleren er bare delvis utsprengt.

Ingen dør foran inngangen.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er kassert i 1992.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret og benyttet til parkeringsplass da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0500 Flaggstang

- 1) Byggeår: 1992

Størrelse fundament: 1,50 x 1,42 m.

Lengde flaggstang: 8,00 m.

Flaggstang av glassfiber med flaggline plassert på støpt fundament.

Denne flaggstangen ble flyttet i forhold til gammel flaggstang.

- 2) Byggekostnad: Ca. kr. 5 000.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0501 Sterkstrøm

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Tangen Fort får sin kraftforsyning fra Langesund El.verk.
En høyspentlinje fører inn til trafo, invnr. 0020. Fra denne går ca 650m vesentlig luftstrek, til bygninger og anlegg som har elektrisk installasjon.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Anlegget er i bruk.
- 4) Anlegget er i brukbar stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Anlegget kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Anlegget foreslåes overført til Bamle kommune som skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg. Anlegg i forbindelse med bygg som rives rives og sikres.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0551 Svakstrøm

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Fra Langesund telefonsentral fører en 10 pars kabel inn til fortets telefonsentral, i invnr 0008. Herfra fører videre linjer til kommandoplass, kjøkken og spisesal og oppsynsmannsbolig, i alt ca 600m.

I 1960 ble lagt en 4 pars jord- og sjøkabel fra telefonsentralen og over til Oddane fort. Lengde ca 8000m.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Anlegget er i bruk.
- 4) Anlegget er i brukbar stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Anlegget kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Anlegget foreslåes overført til Bamle kommune som skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg. Anlegg i forbindelse med bygg som rives rives og sikres.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0601 Vannledninger

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Fortet har ca 600m 2" plast hovedvannledning fram til inv.nr 0003 og ny trase til 0011 som er tilknyttet Langesund Vannverk.

Tilkoplet siste kum i Furuveien.

Videre ca 80m 1" og $\frac{3}{4}$ " stikkledning fører til invnr 0002 som har innlagt vann. 2 brannkummer, en ved 0011 og en i ny trase ved kryssing av vei.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.

- 3) Anlegget er i bruk.

- 4) Anlegget er i brukbar stand.

- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

- 6) Anlegget kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

- 7) Anlegget foreslåes overført til Bamle kommune som skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg. Anlegg i forbindelse med bygg som rives rives og sikres.

- 8) Anses uaktuelt.

- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0602 Brannbasseng

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 5,0 x 3,0 x 2,0 m.

Volum: ca. 30 m³

Nedsprengt i fjell og oppført i betong.

Bassenget er ikke tilkopleet hovedvannledningen.

Ute av drift.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er kassert stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0651 Kloakkledning

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Invnr. 0651 - kloakk øst:

Fra invnr 0002 og 0003 går en 5" og 9" kloakkledning mot øst og ut i sjøen. Har 4 stakepunkter.

Ledningen er ikke i funksjon. Ledning er benyttet til trekking av 2" vannledning.

Tidligere invnr 0652 - kloakk syd:

Fra inv nr 0011 går en 6" kloakkledning mot syd til spredningsanlegg nær sjøen. Denne har 5 stk stakekummer.

Tidligere invnr 0653 - kloakk nord:

Fra invnr 0016 går en 4" kloakkledning mot nord til spredningsanlegg nær sjøen. Denne har 3 stk stakekummer. Ledningen er ikke i bruk.

Total lengde på kloakkledninger er ca 600m.

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Anlegget er delevis i bruk.
- 4) Anlegget er i brukbar/dårlig stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Anlegget kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Anlegget foreslås sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0751 Veger

- 1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Ca 320m 3m bred gruset veg fra innkjørselport til invnr 0008, og
ca 120m 3m bred gruset veg fra invnr 0006 til invnr 0011.

Fra invnr 0011 til invnr 1015 ca 100m 2,5-3m bred veg.

Fra invnr 0006 til invnr 0003 ca 200m 3m bred veg.

I alt ca 750m veg

- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Vegene er ikke i bruk.
- 4) Vegene er i brukbar stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Vegene kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Vegene foreslåes sikret og overført til Bamle kommune da de skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0752 Vindebru

1) Byggeår: 1940 - 1945. Tyskbygget

Størrelse: 6,40 m. lang og 2,50 m. bred.

Trebru som fører over en ca. 7,0 m. dyp slukt.

Støpte plattinger og støpt brukar.

Heiseinnretningen er en ca. 5,0 m. høy stålkonstruksjon utstyrt med 2 stk. hånddrevne spill. Bruen har rekkverk av stålrør med 2 rader ståltau.

Foran bruene en dobbeltfløyet kjøreport og kort gjerde på hver side.

2) Byggekostnad: Ukjent.

3) Bygningen er ikke i bruk.

4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.

5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.

6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.

7) Bygningen foreslåes sikret da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.

8) Anses uaktuelt.

9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Inv.nr. 0951 Gjerde

- 1) Byggeår: 1959.
Størrelse: ca. 500 m. langt. 2 m. høyt.
Galv flettverksgjerde m/2 rader piggråd. Oppsatt på østre side av fortsområdet.
- 2) Byggekostnad: Ukjent.
- 3) Bygningen er ikke i bruk.
- 4) Bygningen er i brukbar bygningsteknisk stand.
- 5) I henhold til Forsvarssjefens Utrangeringsliste.
- 6) Bygningen kan frigis relativt raskt og trenger ikke erstatning i form av nybygg.
- 7) Bygningen foreslåes revet da Bamle kommune skal overta alle bygninger og fortifikatoriske anlegg.
- 8) Anses uaktuelt.
- 9) Ingen andre opplysninger.

Vedlegg til kassasjonsprotokoll for 081402 Tangen Fort

Vedlegget utgår.